



Commune : **BOUSSAC**

Rivière : **La Petite Creuse**

Chemin du Grand Moulin, maison

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : AZI_DDT23_S_61

Date de mise à jour : 27/04/2022

Auteur : msemery



Extrait de l'AZI de la vallée de la Petite Creuse

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.21031910 / Y: 46.34756520

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 639271.28 / Y: 6583375.13

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2103191 / Y: 46.3475652

Code Hydro: L4--0170

Rive de référence: Non renseigné



1960

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : eau au niveau de l'appui de fenêtre de la maison du milieu

GÉNÉRAL

Code : AZI_DDT23_R_61_1

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

27/04/2022

MARQUE

Texte : Crue de 1960

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné


Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 23



Extrait de l'AZI de la vallée de la Petite Creuse