


Commune : **GLÉNIC**

Rivière : **La Creuse**


**Le Pont, atelier ATB**

Commentaires : Atelier ATB

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique  
Code : AZI\_DDT23\_S\_15 Date de mise à jour : 27/04/2022  
Auteur : msemery



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.91990658 / Y: 46.22254010  
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 616749.02 / Y: 6569756.52  
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9199066 / Y: 46.2225401  
Code Hydro: L---0070 Rive de référence: Non renseigné




**1960**


Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : eau jusqu'à mi-fenêtres du bâtiment

**GÉNÉRAL**

Code : AZI\_DDT23\_R\_15\_1 Date de mise à jour : 17/08/2022  
Auteur : msemery



Extrait de l'AZI de la vallée de la Creuse

**MARQUE**

Texte : Crue de 1960  
Maximum de l'inondation : Oui  
Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné  
Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné  
PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022**

Type de repérage : Source bibliographique  
Organisme : DDT 23