



Commune : **GLENIC**

Rivière : **La Creuse**

Le Pont, silo

Commentaires : Silo

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : AZI_DDT23_S_16

Date de mise à jour : 27/04/2022

Auteur : msemery



Extrait de l'AZI de la vallée de la Creuse

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.91952158 / Y: 46.22205280

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 616718.61 / Y: 6569702.81

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9195216 / Y: 46.2220528

Code Hydro: L---0070

Rive de référence: Non renseigné



1960

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : eau jusqu'à appui de fenêtre du bureau

GÉNÉRAL

Code : AZI_DDT23_R_16_1

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

17/08/2022

MARQUE

Texte : Crue de 1960

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné


Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 23



Extrait de l'AZI de la vallée de la Creuse