
Commune : **GLENIC**

Rivière : **La Creuse**


Le Pont, menuiserie

Commentaires : atelier menuiserie Nicolas

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : AZI_DDT23_S_17 Date de mise à jour : 27/04/2022
Auteur : msemery



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.91912461 / Y: 46.22188950
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 616687.77 / Y: 6569685.1
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9191246 / Y: 46.2218895
Code Hydro: L---0070 Rive de référence: Non renseigné




1960

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : 80 cm dans l'atelier de menuiserie Nicolas

GÉNÉRAL

Code : AZI_DDT23_R_17_1 Date de mise à jour : 17/08/2022
Auteur : msemery



MARQUE

Texte : Crue de 1960
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 23