

Commune : **GLENIC** | Rivière : **La Creuse**

**Le Pont, n°10 - Garage**

Commentaires : garage de la maison

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique  
 Code : AZI\_DDT23\_S\_18      Date de mise à jour : 27/04/2022  
 Auteur : msemery



**GÉOLOCALISATION**


Coordonnées WGS84 : X: 1.91910315 / Y: 46.22171140  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 616685.84 / Y: 6569665.34  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9191032 / Y: 46.2217114  
 Code Hydro: L---0070      Rive de référence: Non renseigné

**1960** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : 1m50 d'eau dans le garage de la maison

**GÉNÉRAL**

Code : AZI\_DDT23\_R\_18\_1      Date de mise à jour : 17/08/2022  
 Auteur : msemery



**MARQUE**

Texte : Crue de 1960  
 Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme(s) : DDT 23