



Commune : GLENIC

Le Pont, n°10 - Garage

Commentaires : garage de la maison

Rivière : La Creuse

1

Repère(s) sur le site



GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : AZI_DDT23_S_18

Date de mise à jour : 27/04/2022

Auteur : msemery



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.91910315 / Y: 46.22171140

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 616685.84 / Y: 6569665.34

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9191032 / Y: 46.2217114

Code Hydro: L--0070

Rive de référence: Non renseigné

**1960**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Document écrit

Commentaires : 1m50 d'eau dans le garage de la maison

GÉNÉRAL

Code : AZI_DDT23_R_18_1

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

17/08/2022

MARQUE

Texte : Crue de 1960

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 23

