



Commune : AHUN

Chantegrelle

Commentaires : Maison/moulin au bord de la Creuse

Rivière : La Creuse

2

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : AZI_DDT23_S_29

Date de mise à jour : 27/04/2022

Auteur : msemery



Extrait de l'AZI de la vallée de la Creuse

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.06694695 / Y: 46.07472260

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 627888 / Y: 6553197.89

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.066947 / Y: 46.0747226

Code Hydro: L--0070

Rive de référence: Non renseigné

**1960**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Document écrit

Commentaires : 20 cm d'eau dans la maison

GÉNÉRAL

Code : AZI_DDT23_R_29_1

Date de mise à jour :

27/04/2022

Auteur : msemery

MARQUE

Texte : Crue de 1960

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Extrait de l'AZI de la vallée de la Creuse

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 23