
Commune : **AHUN**

Rivière : **La Creuse**

**Chantegrelle**

**Commentaires** : Maison/moulin au bord de la Creuse


**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique

**Code** : AZI\_DDT23\_S\_29      **Date de mise à jour** : 27/04/2022

**Auteur** : msemery



**GÉOLOCALISATION**


**Coordonnées WGS84** : X: 2.06694695 / Y: 46.07472260

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 627888 / Y: 6553197.89

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.066947 / Y: 46.0747226

**Code Hydro**: L---0070      **Rive de référence**: Non renseigné




**1982**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Document écrit**

**Commentaires** : 1m d'eau devant la maison

**GÉNÉRAL**

**Code** : AZI\_DDT23\_R\_29\_2      **Date de mise à jour** : 27/04/2022

**Auteur** : msemery



**MARQUE**

**Texte** : Crue de 1982

**Maximum de l'inondation** : Oui

**Visibilité** : Non renseigné      **État du repère** : Non renseigné

**Pérennité** : Non renseigné      **Repère calculé** : Non renseigné

**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022**

**Type de repérage** : Source bibliographique

**Organisme** : DDT 23