



Commune : **CHAMBON-SAINTE-CROIX**

Rivière : **La Petite Creuse**

D951, moulin

Commentaires : Moulin au bord de la petite Creuse.

3 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : AZI_DDT23_S_40

Date de mise à jour : 27/04/2022

Auteur : msemery



Extrait de l'AZI de la vallée de la Petite Creuse

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.77722225 / Y: 46.36643890

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 605999.54 / Y: 6585895.29

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7772223 / Y: 46.3664389

Code Hydro: L4--0170

Rive de référence: Non renseigné



1960

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : 20 cm dans le moulin

GÉNÉRAL

Code : AZI_DDT23_R_40_1

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

17/08/2022

MARQUE

Texte : Crue de 1960

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné


Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 23



Extrait de l'AZI de la vallée de la Petite Creuse