

Commune : **CHAMBON-SAINTE-CROIX** | Rivière : **La Petite Creuse**


**D951, moulin**

**Commentaires :** Moulin au bord de la petite Creuse.

**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique  
**Code :** AZI\_DDT23\_S\_40      **Date de mise à jour :** 27/04/2022  
**Auteur :** msemery



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.77722225 / Y: 46.36643890  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 605999.54 / Y: 6585895.29  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.7772223 / Y: 46.3664389  
**Code Hydro:** L4-0170      **Rive de référence:** Non renseigné

**1999** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Document écrit**

**Commentaires :** 1m d'eau dans le moulin

**GÉNÉRAL**

**Code :** AZI\_DDT23\_R\_40\_3      **Date de mise à jour :** 17/08/2022  
**Auteur :** msemery



**MARQUE**

**Texte :** Crue de 1999  
**Maximum de l'inondation :** Non  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DDT 23