



Commune : **CHENIERS**

Rivière : **La Petite Creuse**

Camping du Moulin de Piot - Café

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : AZI_DDT23_S_44

Date de mise à jour : 27/04/2022

Auteur : msemery



Extrait de l'AZI de la vallée de la Petite Creuse

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.83975029 / Y: 46.34713640

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 610774.51 / Y: 6583679.38

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.8397503 / Y: 46.3471364

Code Hydro: L4--0170

Rive de référence: Non renseigné



1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : 33cm d'eau dans l'ancien café, la dernière maison à droite en descendant au moulin


GÉNÉRAL

Code : AZI_DDT23_R_44_1

Date de mise à jour :

Auteur : msemery

27/04/2022



Extrait de l'AZI de la vallée de la Petite Creuse

MARQUE

Texte : Crue de 1999

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 23