

Commune : BONNAT

Le Pont à la Chatte, n°2 - Garage

Commentaires : Garage du 2 Pont à la Chatte.

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code: AZI_DDT23_S_48 Date de mise à jour: 27/04/2022

Auteur: msemery



ATLAS DES ZONES INCONDARLES Vedits de la Petite Creuse Extrait de l'AZI de la vallée de la Petite Creuse

Rivière : La Petite Creuse

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 1.90847712 / Y: 46.34020560

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 616048.75 / Y: 6582834.41 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9084771 / Y: 46.3402056 Code Hydro: L4--0170 Rive de référence: Non renseigné



1960

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Document écrit


Commentaires: 30cm sur le seuil de la marche

GÉNÉRAL

Code: AZI_DDT23_R_48_2

Date de mise à jour :

Auteur : msemery 27/04/2022



MARQUE

Texte: Crue de 1960

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme: DDT 23