


Commune : **BETETE**Rivière : **La Petite Creuse****Le Moulin de Freteix****Commentaires** : moulin**3** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique**Code** : AZI_DDT23_S_58**Date de mise à jour** : 27/04/2022**Auteur** : msemery**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 2.08181083 / Y: 46.33967680**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 629378.86 / Y: 6582606.03**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.0818108 / Y: 46.3396768**Code Hydro**: L4--0170**Rive de référence**: Non renseigné

Extrait de l'AZI de la vallée de la Petite Creuse

**1960**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Document écrit****Commentaires** : trace rouge à droite du portail en bois côtés aval**GÉNÉRAL****Code** : AZI_DDT23_R_58_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : msemery

27/04/2022

MARQUE**Texte** : Crue de 1960**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE** : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022**Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : DDT 23

Extrait de l'AZI de la vallée de la Petite Creuse