


Commune : **BETETE** | Rivière : **La Petite Creuse**

**Le Moulin de Freteix**

Commentaires : moulin **3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique  
 Code : AZI\_DDT23\_S\_58      Date de mise à jour : 27/04/2022  
 Auteur : msemery



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.08181083 / Y: 46.33967680  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 629378.86 / Y: 6582606.03  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0818108 / Y: 46.3396768  
 Code Hydro: L4-0170      Rive de référence: Non renseigné

**1999** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Document écrit**


Commentaires : 25cm d'eau sur la terrasse en amont

**GÉNÉRAL**

Code : AZI\_DDT23\_R\_58\_3      Date de mise à jour : 27/04/2022  
 Auteur : msemery

**MARQUE**

Texte : Crue de 1999  
 Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné



**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme(s) : DDT 23