



Commune : **CLUGNAT** | Rivière : **La Petite Creuse**

**Moulin de Bâtisse**

**Commentaires :** Moulin de Bâtisse, au bord de la D68. **4** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique  
**Code :** AZI\_DDT23\_S\_59 **Date de mise à jour :** 27/04/2022  
**Auteur :** msemery



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.11270401 / Y: 46.32956950  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 631742.25 / Y: 6581456.49  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.112704 / Y: 46.3295695  
**Code Hydro:** L4-0170 **Rive de référence:** Non renseigné

**1960** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** 1m40 d'eau dans la maison, marque rouge sur le bâtiment côtés route.

**GÉNÉRAL**

**Code :** AZI\_DDT23\_R\_59\_2 **Date de mise à jour :** 28/04/2022  
**Auteur :** msemery

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné

