

Commune : **MONTFORT-SUR-MEU**Rivière : **Le Meu****Parking Mr. Bricolage : Allée de déchargement****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC_35188_006**Date de mise à jour :** 03/10/2025**Auteur :** SPC VCB

Allée de déchargement, du magasin Mr. Bricolage

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -1.95802370 / Y: 48.13601670**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 331424 / Y: 6793314**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.9580237 / Y: 48.1360167**Code Hydro:** J7353010**Rive de référence:** Droite**02 janvier 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **34.455 m**Nature du repère : **Photographie****GÉNÉRAL****Code :** SPC_35188_006_2014**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

03/10/2025



Niveau de l'eau (Photographie en temps réel), et limite au sol.

MARQUE**Texte :** Limite de sol & Photographie ; Support : Mobilier urbain**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE :** SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016**Type de repérage :** Autre**LIMITE DU NIVEAU D'EAU AU SOL - 04/03/2016****Méthode :** Nivellement direct**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 34.455 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 34.455



Commune : **MONTFORT-SUR-MEU**

Rivière : **Le Meu**

Parking Mr. Bricolage : Allée de déchargement

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtière Bretons

Code : SPC_35188_006

Date de mise à jour : 03/10/2025

Auteur : SPC VCB



Allée de déchargement, du magasin Mr. Bricolage

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.95802370 / Y: 48.13601670

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 331424 / Y: 6793314

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.9580237 / Y: 48.1360167

Code Hydro: J7353010

Rive de référence: Droite



27 janvier 2025

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : SPC_35188_006_2025

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

03/10/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : CEREMA Ouest



Parking rue de la Tannerie le 27/01/2025 - photo CEREMA Ouest