



Commune : VEULES-LES-ROSES

## Plaque repère de crue, Rue du Bouloir

**Commentaires :** Plaque sur le mur de soutènement bordant la Veules, à proximité d'une échelle de crue

1

Repère(s) sur  
le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands

**Code :** WEB\_S\_202206233526

**Date de mise à jour :** 31/08/2022

**Auteur :** cruesudouest



### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.79830055 / Y: 49.87441100

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 541630.87 / Y: 6977281.96

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.7983006 / Y: 49.874411



## 5 Juin 1983

Nature de l'inondation : Fluvio-maritime

Nature du repère : Plaque

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202206233936

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** cruesudouest

31/08/2022

### MARQUE

**Texte :** Trace d'inondation 5 juin 1983

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

### SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands