



Commune : **VEULES-LES-ROSES**

Plaque repère de crue, Rue du Bouloir

Commentaires : Plaque sur le mur de soutènement bordant la Veules, à proximité d'une échelle de crue

1

Repère(s) sur
le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_202206233526

Date de mise à jour : 31/08/2022

Auteur : cruesudouest



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.79830055 / Y: 49.87441100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 541630.87 / Y: 6977281.96

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.7983006 / Y: 49.874411



5 Juin 1983

Nature de l'inondation : **Fluvio-maritime**

Nature du repère : **Plaque**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202206233936

Date de mise à jour :

Auteur : cruesudouest

31/08/2022

MARQUE

Texte : Trace d'inondation 5 juin 1983

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands