Commune : **POUSSAN** | Rivière : **La Vène**

# Chemin de la Moulière

**Commentaires :** Virage avant la ferme.

**2** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest
**Code :** WEB_S_202206242622 **Date de mise à jour :** 29/06/2022
**Auteur :** Icesmat

Vue du chemin

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.67479290 / Y: 43.46671200
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 754628.37 / Y: 6263301.87
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.6747929 / Y: 43.466712
**Code Hydro:** Y3020500 **Rive de référence:**

## 29 Janvier 2006

Altitude calculée de l'eau : **2 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Témoignage du propriétaire et exploitant de la parcelle à l'ouest du site, recoupé par un expert du SMBT.

## GÉNÉRAL

**Code :** WEB_R_202206242911 **Date de mise à jour :** 29/06/2022
**Auteur :** Icesmat

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui

## RELEVÉS GPS - 24/06/2022

**Méthode :** GPS
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Description référence du repère :** TN
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 1.000 m
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.000 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 2

Commune : **POUSSAN** | Rivière : **La Vène**

## Chemin de la Moulière

**Commentaires :** Virage avant la ferme.

**2** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest
**Code :** WEB_S_202206242622 **Date de mise à jour :** 29/06/2022
**Auteur :** Icesmat

Vue du chemin

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.67479290 / Y: 43.46671200
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 754628.37 / Y: 6263301.87
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.6747929 / Y: 43.466712
**Code Hydro:** Y3020500 **Rive de référence:**

## 11 Avril 2018

Altitude calculée de l'eau : **1.5 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Le ruisseau de Valaury déborde au niveau de l'accès à la maison à cause de remblais dans le lit originel pour sécuriser cet accès.

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB_R_202206243230 **Date de mise à jour :** 17/11/2022
**Auteur :** Icesmat

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui

Chemin de la Moulière en direction de l'étang

### RELEVÉS GPS - 24/06/2022

**Méthode :** GPS
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Description référence du repère :** TN
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 1.000 m
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.500 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 1.5