


Commune : **POUSSAN**

## Chemin de la Moulière

Commentaires : Virage avant la ferme.

Rivière : **La Vène****2**


Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** WEB\_S\_202206242622**Date de mise à jour :** 29/06/2022**Auteur :** Icesmat

Vue du chemin

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 3.67479290 / Y: 43.46671200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 754628.37 / Y: 6263301.87**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.6747929 / Y: 43.466712**Code Hydro:** Y3020500**Rive de référence:****29 Janvier 2006**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **2 m**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Témoignage du propriétaire et exploitant de la parcelle à l'ouest du site, recoupé par un expert du SMBT.

**GÉNÉRAL****Code :** WEB\_R\_202206242911**Date de mise à jour :****Auteur :** Icesmat**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**RELEVÉS GPS - 24/06/2022****Méthode :** GPS**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** TN**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 1.000 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 2


Commune : **POUSSAN**

## Chemin de la Moulière

Commentaires : Virage avant la ferme.

Rivière : **La Vène****2**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** WEB\_S\_202206242622**Date de mise à jour :** 29/06/2022**Auteur :** Icesmat

Vue du chemin

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 3.67479290 / Y: 43.46671200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 754628.37 / Y: 6263301.87**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.6747929 / Y: 43.466712**Code Hydro:** Y3020500**Rive de référence:****11 Avril 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **1.5 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Le ruisseau de Valaury déborde au niveau de l'accès à la maison à cause de remblais dans le lit originel pour sécuriser cet accès.**GÉNÉRAL****Code :** WEB\_R\_202206243230**Date de mise à jour :****Auteur :** Icesmat

17/11/2022

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui

Chemin de la Moulière en direction de l'étang

**RELEVÉS GPS - 24/06/2022****Méthode :** GPS**Référence nivellée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** TN**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 1.000 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.500 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 1.5