

Commune : **VILLEVEYRAC**Rivière : **Le ruisseau du Pallas**

## Chemin du Passage d'Étang

**Commentaires :** Passage busé du ruisseau des Prés Bas. La section de passage étant fortement réduite au niveau de cet ouvrage, les débordements sont fréquents dans ce secteur.

**2** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest

**Code :** WEB\_S\_202206242735

**Date de mise à jour :** 22/11/2022

**Auteur :** lcesmat



Chemin depuis la route de Montagnac

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.59740990 / Y: 43.49943100

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 748336.38 / Y: 6266888

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.5974099 / Y: 43.499431

**Code Hydro:** Y3010500

**Rive de référence:**



**23 Octobre 2019**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **42.8 m**

Nature du repère : **Photographie**

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202206243530

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** lcesmat

22/11/2022

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE :** ÉTUDE DES PHE DU TERRITOIRE DE THAU PAR LE SMBT (2021/22) -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

### RELEVÉS GPS (SMBT) - 24/06/2022

**Méthode :** GPS

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** TN

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 42.550 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.250 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 42.8 m



Chemin du passage d'étang en post-crue #1