



Commune : **LES CONTAMINES-MONTJOIE**

Cugnon - enrochements rive gauche

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Alpes du Nord

Code : SM3A_S_057

Date de mise à jour : 28/06/2022

Auteur : SM3A



Cugnon - enrochements rive gauche

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.72733940 / Y: 45.81494100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 989332.39 / Y: 6530753.07

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.7273394 / Y: 45.814941



22 Août 2005

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : SM3A_R_066

Date de mise à jour :

Auteur : SM3A

28/06/2022

MARQUE

Texte : crue du Nant d'Armançette du 22/8/2005

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Oui



Cugnon - enrochements rive gauche