Commune : **LES CONTAMINES-MONTJOIE**

Cugnon - enrochements rive gauche

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Alpes du Nord
Code : SM3A_S_057 **Date de mise à jour :** 28/06/2022
Auteur : SM3A



Cugnon - enrochements rive gauche

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.72733940 / Y: 45.81494100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 989332.39 / Y: 6530753.07
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.7273394 / Y: 45.814941

22 Août 2005

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : SM3A_R_066 **Date de mise à jour :** 28/06/2022
Auteur : SM3A

Cugnon - enrochements rive gauche

MARQUE

Texte : crue du Nant d'Armancette du 22/8/2005
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui