




Commune : LES CONTAMINES-MONTJOIE

Cugnon - enrochements rive gauche

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Alpes du Nord**Code :** SM3A_S_057**Auteur :** SM3A**Date de mise à jour :** 28/06/2022

Cugnon - enrochements rive gauche

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.72733940 / Y: 45.81494100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 989332.39 / Y: 6530753.07**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.7273394 / Y: 45.814941**22 Août 2005**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****GÉNÉRAL****Code :** SM3A_R_066**Auteur :** SM3A**Date de mise à jour :**

28/06/2022



Cugnon - enrochements rive gauche

MARQUE**Texte :** crue du Nant d'Armancette du 22/8/2005**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**Pérennité :** Longue**PHEC :** Oui**État du repère :** Bon**Repère calculé :** Non