



Commune : **LES CONTAMINES-MONTJOIE**

Poteau chemin du Cugnon

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Alpes du Nord

Code : SM3A_S_141

Date de mise à jour : 28/06/2022

Auteur : SM3A



chemin de Cugnon

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.72745954 / Y: 45.81463520

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 989343.31 / Y: 6530719.59

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.7274595 / Y: 45.8146352



22 août 2005

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : SM3A_R_166

Date de mise à jour :

Auteur : SM3A

28/06/2022

MARQUE

Texte : crue du Nant d'Armançette du 22/8/2005

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Oui



crue du 22/8/2005 du Nant d'Armançette