




Commune : CAJARC

Rivière : Le Lot

## Pont de la RD19 sur le Lot - culée de la rive gauche

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Lot**Code :** WEB\_S\_202207061130**Date de mise à jour :** 06/07/2022**Auteur :** Éric Valette

auteur photo : DDT46

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.82954280 / Y: 44.46858700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 606897.17 / Y: 6375082.51**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.8295428 / Y: 44.468587**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Gauche**2 Février 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** WEB\_R\_202207060900**Date de mise à jour :****Auteur :** Éric Valette

06/07/2022

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**État du repère :** Disparu

auteur photo : DDT46

**SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017****NIVELLEMENT INITIAL - 25/03/2021****Commentaires sur le nivelllement :** La laisse de crue se trouvait 2m28 au-dessus de la semelle béton