



Commune : **FRONTIGNAN**

## Avenue d'Ingril - Parking sud

**Commentaires** : Site dont l'altimétrie est faible (environ 0.70 m NGF).

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest

**Code** : WEB\_S\_202207115602 **Date de mise à jour** : 01/12/2022

**Auteur** : lcesmat



Entrée du parking depuis l'avenue

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84** : X: 3.79533335 / Y: 43.44330410

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 764412.71 / Y: 6260791.02

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 3.7953334 / Y: 43.4433041



**28 novembre 2014**

Nature de l'inondation : **Submersion marine**

Altitude calculée de l'eau : **1 m**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires** : Débordement de l'étang sur le parking et l'avenue, la hauteur d'eau atteint environ 30 cm sur le parking. Altimétrie maximale déduite en partie des autres relevés PHE sur ce secteur.

### GÉNÉRAL

**Code** : WEB\_R\_202207110020

**Date de mise à jour** :

**Auteur** : lcesmat

01/12/2022

### MARQUE

**Maximum de l'inondation** : Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE** : ÉTUDE DES PHE DU TERRITOIRE DE THAU PAR LE SMBT (2021/22) -

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation

### RELEVÉS GPS - 11/07/2022

**Méthode** : GPS

**Référence nivelée** : Marque d'inondation

**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m)** : 1.000 m

**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 1 m



Entrée du parking