



Commune : **CAPDENAC**


Rivière : **Le Lot**

Le Port - porte de remise sous une terrasse

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : WEB_S_202207114413 Date de mise à jour : 11/07/2022
 Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.07186020 / Y: 44.57712600
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 626312.77 / Y: 6386882.42
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0718602 / Y: 44.577126
 Code Hydro: O--0150 Rive de référence: Droite



2 Février 2021

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**


Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202207114501 Date de mise à jour : 11/07/2022
 Auteur : Éric Valette

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 État du repère : Disparu



auteur photo : DDT46

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

NIVELLEMENT INITIAL - 02/02/2021

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 45 cm au-dessus du seuil.
 Référence nivelée : Marque d'inondation