



Commune : **FRONTIGNAN**

Avenue Jean Moulin - Parking résidentiel

Commentaires : Les eaux qui ruissellent le long de l'avenue peuvent rejoindre le parking et s'accumuler au bas du fait de la pente entre l'avenue et les habitations tout au bout.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : WEB_S_202207123534

Date de mise à jour : 01/12/2022

Auteur : lcesmat



Parking vu depuis l'avenue

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.74775950 / Y: 43.44686200

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 760556.16 / Y: 6261148.82

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7477595 / Y: 43.446862



23 octobre 2019

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Altitude calculée de l'eau : **5.1 m**

Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202207125913

Date de mise à jour :

Auteur : lcesmat

01/12/2022



Parking pendant l'évènement

MARQUE

SOURCE DE REPÉRAGE : ÉTUDE DES PHE DU TERRITOIRE DE THAU PAR LE SMTB (2021/22) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

RELEVÉS GPS - 12/07/2022

Méthode : GPS

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Grille d'avaloir au point bas du parking

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 4.600 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.500 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 5.1



Commune : **FRONTIGNAN**

Avenue Jean Moulin - Parking résidentiel

Commentaires : Les eaux qui ruissellent le long de l'avenue peuvent rejoindre le parking et s'accumuler au bas du fait de la pente entre l'avenue et les habitations tout au bout.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : WEB_S_202207123534 **Date de mise à jour :** 01/12/2022

Auteur : lcesmat



Parking vu depuis l'avenue

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.74775950 / Y: 43.44686200

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 760556.16 / Y: 6261148.82

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7477595 / Y: 43.446862



27 septembre 2006

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Altitude calculée de l'eau : **5.3 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Les marques de boue sur les murs indiquent précisément le niveau d'eau atteint.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202207125152

Date de mise à jour :

Auteur : lcesmat

01/12/2022

MARQUE

SOURCE DE REPÉRAGE : ÉTUDE DES PHE DU TERRITOIRE DE THAU PAR LE SMBT (2021/22) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

RELEVÉS GPS - 12/07/2022

Méthode : GPS

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Grille d'avaloir au point bas du parking

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 4.600 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.700 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 5.3



Partie basse du parking post-inondation