


Commune : **VIMOUTIERS****Haie de particulier, 4 rue de Sontra.**Rivière : **La Vie****Commentaires :** La haie se situe à l'arrière de la maison et donne sur le jardin public.**1**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202208313417**Date de mise à jour :** 23/09/2022**Auteur :** RD161

Vue de la haie depuis le parcours de santé (source : DDT 61)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.20241206 / Y: 48.92135200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 495028.49 / Y: 6872671.98**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2024121 / Y: 48.921352**Code Hydro:** I13-0400**Rive de référence:** Droite**12 Juin 2018****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** **101.9 m****Nature du repère :** Laisse d'inondation**Commentaires :** Trace de débris laissée par l'inondation sur la haie. Mesure prise à 44 cm par rapport au sol (terre végétale)**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202207271610**Date de mise à jour :****Auteur :** RD161

22/09/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Aucune**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN DDTM 14 - 27/06/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DDTM 14**NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT,
LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 13/09/2022****Méthode :** GPS**Référence nivellée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol au pied de la haie.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 101.460 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.440 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 101.9