Commune : **VIMOUTIERS** | Rivière : **La Vie**

Mur de cour d'une co-propriété 5 rue de Sontra

Commentaires : Mur situé à gauche en rentrant dans la co-propriété.
La crue est survenue vers 8 h du matin le 12 juin.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202208173043 **Date de mise à jour :** 23/09/2022
Auteur : RDI61

Vue du mur depuis la cour de la copropriété (Source : DDT 61)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.20213461 / Y: 48.92223700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 495011.66 / Y: 6872771.05
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2021346 / Y: 48.922237
Code Hydro: I13-0400 **Rive de référence:** Droite

12 Juin 2018

Altitude calculée de l'eau : **101.43 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace sur le mur laissé par l'inondation, entre les deux portail en bois. Marque mesurée à 1,09 m à partir du haut du mur, soit à 33 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202207273348 **Date de mise à jour :** 22/09/2022
Auteur : RDI61

Prise de mesure de la laisse de crue depuis le haut du mur (source : DDT 61)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Moyenne

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DIREN Centre

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 13/09/2022

Méthode : GPS
Commentaires sur le nivellement : Précision instrument: +/- 1 cm.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol au pied du mur.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 101.100 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.330 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 101.43