

Commune : **VIMOUTIERS**Rivière : **La Vie****Mur de cour d'une co-propriété 5 rue de Sontra**

Commentaires : Mur situé à gauche en rentrant dans la co-propriété. La crue est survenue vers 8 h du matin le 12 juin.


1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_202208173043 **Date de mise à jour :** 23/09/2022

Auteur : RDI61



Vue du mur depuis la cour de la copropriété (Source : DDT 61)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.20213461 / Y: 48.92223700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 495011.66 / Y: 6872771.05

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2021346 / Y: 48.922237

Code Hydro: I13-0400 **Rive de référence:** Droite

12 juin 2018

Altitude calculée de l'eau : **101.43 m**



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace sur le mur laissé par l'inondation, entre les deux portail en bois. Marque mesurée à 1,09 m à partir du haut du mur, soit à 33 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202207273348

Date de mise à jour : 22/09/2022

Auteur : RDI61

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Moyenne

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DIREN Centre

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 13/09/2022

Méthode : GPS

Commentaires sur le nivellement : Précision instrument: +/- 1 cm.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Sol au pied du mur.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 101.100 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.330 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 101.43 m



Prise de mesure de la laisse de crue depuis le haut du mur (source : DDT 61)