


Commune : **VIMOUTIERS**Rivière : **La Vie****Mur de cour d'une co-propriété 5 rue de Sontra****Commentaires** : Mur situé à gauche en rentrant dans la co-propriété.
La crue est survenue vers 8 h du matin le 12 juin.**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands**Code** : WEB_S_202208173043**Date de mise à jour** : 23/09/2022**Auteur** : RDI61

Vue du mur depuis la cour de la copropriété (Source : DDT 61)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 0.20213461 / Y: 48.92223700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 495011.66 / Y: 6872771.05**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.2021346 / Y: 48.922237**Code Hydro**: I13-0400**Rive de référence**: Droite**12 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **101.43 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Trace sur le mur laissé par l'inondation, entre les deux portail en bois. Marque mesurée à 1,09 m à partir du haut du mur, soit à 33 cm/sol.**GÉNÉRAL****Code** : WEB_R_202207273348**Date de mise à jour** :**Auteur** : RDI61

22/09/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Bon**Pérennité** : Moyenne**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : DIREN Centre**NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 13/09/2022****Méthode** : GPS**Commentaires sur le nivellement** : Précision instrument: +/- 1 cm.**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Sol au pied du mur.**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 101.100 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.330 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 101.43 m

Prise de mesure de la laisse de crue depuis le haut du mur (source : DDT 61)