



Commune : **BEAUMONT**

Rivière : **La Baume**

## entrée camping Relai des Brisons-pont du Gua

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Ardèche

Code : ARD2021\_S\_04

Date de mise à jour : 29/08/2022

Auteur : EPTB Ardèche



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.19151470 / Y: 44.53890390

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 794659.84 / Y: 6382917.77

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.1915147 / Y: 44.5389039

Code Hydro: V5030500

Rive de référence: Droite



**3 Octobre 2021**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Poteau EDF aval affluent

### GÉNÉRAL

Code : ARD2021\_R\_04\_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Ardèche

29/08/2022

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : EPTB de l'Ardèche

### NIVELLEMENT INITIAL - 04/10/2021

Méthode : Nivellement direct

Organisme : EPTB de l'Ardèche

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : TN

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.550 m



vue mesure et laisse