Commune : **BEAUMONT** | Rivière : **La Baume**

Les Praduches-amont pont submersible

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Ardèche
Code : ARD2021_S_05 **Date de mise à jour :** 29/08/2022
Auteur : EPTB Ardèche



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.16472200 / Y: 44.57215500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 792476.97 / Y: 6386579.21
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.164722 / Y: 44.572155
Code Hydro: V5030500 **Rive de référence:** Droite

3 Octobre 2021

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Au niveau des rochers sur la berge

GÉNÉRAL

Code : ARD2021_R_05_1 **Date de mise à jour :** 29/08/2022
Auteur : EPTB Ardèche

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : EPTB de l'Ardèche