


Commune : **BEAUMONT** | Rivière : **La Baume**

Les Praduches-amont pont submersible

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Ardèche
 Code : ARD2021_S_05 Date de mise à jour : 29/08/2022
 Auteur : EPTB Ardèche



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.16472200 / Y: 44.57215500
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 792476.97 / Y: 6386579.21
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.164722 / Y: 44.572155
 Code Hydro: V5030500 Rive de référence: Droite



3 octobre 2021
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Au niveau des rochers sur la berge

GÉNÉRAL

Code : ARD2021_R_05_1 Date de mise à jour : 29/08/2022
 Auteur : EPTB Ardèche

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Oui État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : EPTB de l'Ardèche

