


Commune : **BEAUMONT**Rivière : **La Baume****Les Praduches-amont pont submersible****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Ardèche

Code : ARD2021_S_05

Date de mise à jour : 29/08/2022

Auteur : EPTB Ardèche

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 4.16472200 / Y: 44.57215500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 792476.97 / Y: 6386579.21

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.164722 / Y: 44.572155

Code Hydro: V5030500

Rive de référence: Droite

**3 octobre 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Au niveau des rochers sur la berge

GÉNÉRAL

Code : ARD2021_R_05_1

Date de mise à jour : 29/08/2022

Auteur : EPTB Ardèche

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : EPTB de l'Ardèche