




Commune : CHAMBONAS

Rivière : Le Chassezac

## Lieu-dit Le Moulin d'Ozil-Mur extérieur garage

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Ardèche**Code :** ARD2021\_S\_08**Auteur :** EPTB Ardèche**Date de mise à jour :** 29/08/2022

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 4.12341800 / Y: 44.41501060**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 789446.08 / Y: 6369077.1**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.123418 / Y: 44.4150106**Code Hydro:** V5040500**Rive de référence:** Gauche**3 Octobre 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Mur extérieur garage des époux Laurijsens Virginie et Bart**GÉNÉRAL****Code :** ARD2021\_R\_08\_1**Auteur :** EPTB Ardèche**Date de mise à jour :**

29/08/2022



vue laisse et mesure

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** EPTB de l'Ardèche**NIVELLEMENT INITIAL - 04/10/2021****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** EPTB de l'Ardèche**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Pied du linteau en brique**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.020 m