



Commune : **CHAMBONAS**

Rivière : **Le Chassezac**

Route d'accès au pont du Nassier-mur soutènement du parking du haut

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Ardèche

Code : ARD2021_S_09

Date de mise à jour : 29/08/2022

Auteur : EPTB Ardèche



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.10968330 / Y: 44.42381670

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 788338.85 / Y: 6370039.8

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.1096833 / Y: 44.4238167

Code Hydro: V5040500

Rive de référence: Droite



3 Octobre 2021

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Mur soutènement du parking du haut

GÉNÉRAL

Code : ARD2021_R_09_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Ardèche

29/08/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : EPTB de l'Ardèche



vue laisse