

Commune : JAUJAC

### Stade-bâtiment stade


Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL** 

Unité de gestion : Ardèche

Code: ARD2021\_S\_19
Auteur: EPTB Ardèche

**Date de mise à jour :** 29/08/2022



#### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 4.25129460 / Y: 44.63341950

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 799242.3 / Y: 6393488.76 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2512946 / Y: 44.6334195 Code Hydro: V5000580 Rive de référence: Droite



## **3 Octobre 2021**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires: Bâtiment stade

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Rivière : Le Lignon

# GÉNÉRAL

**Code:** ARD2021\_R\_19\_1

Auteur: EPTB Ardèche 30/08/2022



vue laisse et mesur

#### **MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui État du repère : Non renseigné Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

**PHEC:** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

Organisme: EPTB de l'Ardèche

### **NIVELLEMENT INITIAL - 04/10/2021**

**Méthode :** Nivellement direct **Organisme :** EPTB de l'Ardèche

Référence nivelée : Autre type de référence

**Description référence du repère :** Pied mur bâtiment stade **Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.340 m