




Commune : JOYEUSE

Rivière : La Baume

Aire de jeux amont stade-mur vestiaires

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Ardèche**Code :** ARD2021_S_22**Auteur :** EPTB Ardèche**Date de mise à jour :** 29/08/2022

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.23610900 / Y: 44.48551120**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 798295.19 / Y: 6377041.89**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.236109 / Y: 44.4855112**Code Hydro:** V5030500**Rive de référence:** Droite**3 Octobre 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Commentaires :** Mur vestiaires

GÉNÉRAL

Code : ARD2021_R_22_1**Auteur :** EPTB Ardèche**Date de mise à jour :**

07/09/2022

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

vue laisse et mesure

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** EPTB de l'Ardèche

NIVELLEMENT INITIAL - 01/02/2022

Méthode : Nivellement direct**Organisme :** EPTB de l'Ardèche**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Marche entrée**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.250 m