

Commune : **JOYEUSE** | Rivière : **La Baume**

**Aire de jeux amont stade-grillage stade foot**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Ardèche  
 Code : ARD2021\_S\_25      Date de mise à jour : 29/08/2022  
 Auteur : EPTB Ardèche



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 4.23662310 / Y: 44.48464820  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 798337.57 / Y: 6376946.67  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2366231 / Y: 44.4846482  
 Code Hydro: V5030500      Rive de référence: Droite

**3 octobre 2021**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Grillage stade foot

**GÉNÉRAL**

Code : ARD2021\_R\_25\_1      Date de mise à jour : 29/08/2022  
 Auteur : EPTB Ardèche



vue laisse

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Oui      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : EPTB de l'Ardèche

**NIVELLEMENT INITIAL - 01/02/2022**

Méthode : Nivellement direct  
 Organisme : EPTB de l'Ardèche  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : TN  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.100 m