

Commune : **JOYEUSE**Rivière : **La Baume****Aire de jeux amont stade-grillage stade foot****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Ardèche

Code : ARD2021_S_25

Date de mise à jour : 29/08/2022

Auteur : EPTB Ardèche

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 4.23662310 / Y: 44.48464820

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 798337.57 / Y: 6376946.67

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2366231 / Y: 44.4846482

Code Hydro: V5030500

Rive de référence: Droite

**3 Octobre 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Grillage stade foot

GÉNÉRAL

Code : ARD2021_R_25_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Ardèche

29/08/2022



vue laisse

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : EPTB de l'Ardèche

NIVELLEMENT INITIAL - 01/02/2022

Méthode : Nivellement direct

Organisme : EPTB de l'Ardèche

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : TN

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.100 m