

Commune : **JOYEUSE** | Rivière : **La Baume**

Aire de jeux amont stade-grillage stade foot

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Ardèche
 Code : ARD2021_S_25 Date de mise à jour : 29/08/2022
 Auteur : EPTB Ardèche



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.23662310 / Y: 44.48464820
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 798337.57 / Y: 6376946.67
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2366231 / Y: 44.4846482
 Code Hydro: V5030500 Rive de référence: Droite

3 octobre 2021 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Grillage stade foot

GÉNÉRAL

Code : ARD2021_R_25_1 Date de mise à jour : 29/08/2022
 Auteur : EPTB Ardèche



vue laisse

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Oui État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : EPTB de l'Ardèche

NIVELLEMENT INITIAL - 01/02/2022

Méthode : Nivellement direct
 Organisme : EPTB de l'Ardèche
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : TN
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.100 m