




Commune : LA SOUCHE

**site baignade terrain basket-Angle mur vert autour terrain basket**

Commentaires : Petit-Lignon, rive droite

**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Ardèche**Code :** ARD2021\_S\_46**Auteur :** EPTB Ardèche**Date de mise à jour :** 29/08/2022**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 4.19779130 / Y: 44.63052140

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 795004.08 / Y: 6393101.07

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.1977913 / Y: 44.6305214

**3 Octobre 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Commentaires : Angle mur vert autour terrain basket

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** ARD2021\_R\_46\_1**Auteur :** EPTB Ardèche**Date de mise à jour :**

01/09/2022

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** EPTB de l'Ardèche**NIVELLEMENT INITIAL - 04/10/2021****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** EPTB de l'Ardèche**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Pied du mur vert**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.270 m