Commune : **LA SOUCHE**

site baignade terrain basket-Angle mur vert autour terrain basket

Commentaires : Petit-Lignon, rive droite

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Ardèche
Code : ARD2021_S_46
Date de mise à jour : 29/08/2022
Auteur : EPTB Ardèche

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.19779130 / Y: 44.63052140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 795004.08 / Y: 6393101.07
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.1977913 / Y: 44.6305214

3 Octobre 2021

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Angle mur vert autour terrain basket

GÉNÉRAL

Code : ARD2021_R_46_1
Date de mise à jour : 01/09/2022
Auteur : EPTB Ardèche

vue laisse

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui
État du repère : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
Repère calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : EPTB de l'Ardèche

NIVELLEMENT INITIAL - 04/10/2021

Méthode : Nivellement direct
Organisme : EPTB de l'Ardèche
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Pied du mur vert
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.270 m