

Commune: LA SOUCHE

# site baignade terrain basket-Mur petit bâtiment près de la porte

Commentaires: Petit-Lignon, rive droite

Repère(s) sur le site

#### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Ardèche Code: ARD2021 S 47

Auteur: EPTB Ardèche

**Date de mise à jour : 29/08/2022** 



#### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 4.19767750 / Y: 44.63015850

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 794995.67 / Y: 6393060.63 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 4.1976775 / Y: 44.6301585



## **3 Octobre 2021**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** 

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Mur petit bâtiment près de la porte

### **GÉNÉRAL**

**Code:** ARD2021\_R\_47\_1

Date de mise à jour : Auteur: EPTB Ardèche 29/08/2022



### **MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Oui État du repère : Non renseigné Pérennité: Non renseigné Repère calculé: Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA **CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021** 

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

Organisme : EPTB de l'Ardèche

## **NIVELLEMENT INITIAL - 04/10/2021**

Méthode: Nivellement direct Organisme : EPTB de l'Ardèche

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Pied mur bâtiment près porte

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.200 m