



Commune : **LA SOUCHE**

site baignade terrain basket-Mur petit bâtiment près de la porte

Commentaires : Petit-Lignon, rive droite

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Ardèche

Code : ARD2021_S_47

Date de mise à jour : 29/08/2022

Auteur : EPTB Ardèche



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.19767750 / Y: 44.63015850

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 794995.67 / Y: 6393060.63

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.1976775 / Y: 44.6301585



3 octobre 2021

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Mur petit bâtiment près de la porte

GÉNÉRAL

Code : ARD2021_R_47_1

Date de mise à jour : 29/08/2022

Auteur : EPTB Ardèche

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : EPTB de l'Ardèche

NIVELLEMENT INITIAL - 04/10/2021

Méthode : Nivellement direct

Organisme : EPTB de l'Ardèche

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Pied mur bâtiment près porte

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.200 m



vue laisse