

Commune: MONTSELGUES

Pont hameau de Chamiers-route Sud vers pont

Commentaires: Ruisseau Chamiers, rive droite

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Ardèche Code : ARD2021_S_50

Date de mise à jour : 29/08/2022





GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 3.98371670 / Y: 44.52265000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 778174.78 / Y: 6380884.99 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.9837167 / Y: 44.52265



3 Octobre 2021

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Limite au sol

Commentaires: Route Sud vers pont du Chamiers

GÉNÉRAL

Code: ARD2021_R_50_1

Date de mise à jour :

Auteur: EPTB Ardèche 08/09/2022



vue laisse et mesure

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui État du repère : Non renseigné Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : EPTB de l'Ardèche