
Commune : **MONTSELGUES**

Pont hameau de Chamiers-route Sud vers pont

Commentaires : Ruisseau Chamiers, rive droite

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Ardèche

Code : ARD2021_S_50 **Date de mise à jour** : 29/08/2022

Auteur : EPTB Ardèche




GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.98371670 / Y: 44.52265000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 778174.78 / Y: 6380884.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.9837167 / Y: 44.52265




3 Octobre 2021

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Route Sud vers pont du Chamiers

GÉNÉRAL

Code : ARD2021_R_50_1 **Date de mise à jour** : 08/09/2022

Auteur : EPTB Ardèche



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui **État du repère** : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné **Repère calculé** : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : EPTB de l'Ardèche